

Fenómeno Sanitario-Ecológico

SAN JOSÉ ITURBIDE

BASURERO

No se tiene control de los desechos de todo tipo del tiradero de basura que se encuentra en la Comunidad del Jaralillo, ya que se encuentra todo tipo de materiales y desperdicios además de una gran población de moscas. El cual recibe un promedio de 25 toneladas diarias de basura en general. Por un costado a 100 metros pasa un arroyo.

Tiradero Municipal ubicado en la carretera a Tierra Blanca, donde se tira todo tipo de desechos incluyendo infecto biológico.

Algunas empresas de la localidad, sus desechos y basura los depositan en el tiradero municipal, faltando control sanitario y ecológico.

RÍOS

El Arroyo El Capulín está invadido por basura urbana en la mayor parte de su cauce siendo factor para el azolve del los arroyos.

La mayoría de las empresas no cuentan con plantas tratadoras de sus aguas residuales enviando sus desechos al drenaje y éste a su vez, a los arroyos municipales que en su mayoría son a cielo abierto.

Las empresas que sí cuentan con sus plantas tratadoras de aguas residuales, algunas reutilizan el agua para sus procesos y otras para riego agrícola o de áreas verdes.

RASTRO MUNICIPAL

Es de condiciones buenas, es semiautomático sus desechos como sangre y mortaja es depositado en el tiradero municipal, en cuanto a establos no se localizan dentro de la zona urbana y los que hay, son en la zona rural y no están cuantificados.

FUENTE: UMPC SAN JOSÉ ITURBIDE



LADRILLERAS

Existen aproximadamente 50 ladrilleras que se ubican en la localidad de El Capulín, éstas queman con productos como llantas, plástico produciendo alta contaminación, no teniendo control ecológico sobre la quema en la zona, regularmente los productos de la combustión van a la zona urbana.

FUENTE: IEE

[Ver tabla de ladrilleras](#)

[Ver tabla de morbilidad](#)

[Ver tabla del sector salud](#)

[Ver mapa de hospitales](#)



seguridad.guanajuato.gob.mx



Secretaría
de Seguridad
Pública

